



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**  
**ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ**  
**ГОСТ 24782—90**

Издание официальное

БЗ 5—90/317

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**  
**Москва**

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

Приемочный контроль качества продукции

Army uniforms. Acceptance inspection  
of quality**ГОСТ****24782—90**

ОКП 85 000

Срок действия с 01.07.91  
до 01.07.2001

Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, изготавливаемые для Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР, и устанавливает правила их приемки по качеству.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Стандарт устанавливает порядок проведения приемочного контроля готовой продукции: отделами технического контроля (ОТК) предприятий-изготовителей и представителями заказчика, а также инспекционного контроля.

1.2. Готовые швейные изделия принимают поштучно или партиями.

Партией считают изделия одного наименования, артикула, оформленные одним документом о качестве, изготовленные в течение определенного интервала времени в одних и тех же производственных условиях, подобранные по установленной шкале размеров, сортам, размещенные отдельно в помещении для приема и предназначенные для отгрузки в один адрес. Объем партий, представляемых на контроль, устанавливается в зависимости от ассортимента изделий и от условий производства и согласовывается с представительством заказчика. Допускается по согласованию с представительством заказчика партию продукции принимать по частям.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1990

**1.3. Контроль качества проводится по следующим группам швейных изделий:**

шинельно-пальтовая (шинели, пальто, плащи, куртки и брюки утепленные, бушлаты, плащи-накидки);

костюмно-платьевая (мундиры, жители, тужурки, куртки, фла-нелевки, форменки, платья, брюки, юбки);

форменные рубашки, блузки;

нательное и постельное белье;

головные уборы;

погоны, логончики и петлицы;

специальная одежда;

перчатки и рукавицы;

изделия текстильной галантереи (галстуки, воротники формен-ные и т. д.);

защитная одежда;

меховые изделия.

**1.4. Контроль качества изделий проводится по четырем контро-лируемым признакам: «принято в предъявленной сортности», «возвращено на исправление», «переведено во 2-й сорт», «забра-ковано».**

**1.5. При приемке изделий применяют сплошной и статистиче-ский виды контроля.**

Предприятие-изготовитель применяет сплошной контроль каче-ства продукции, представительство заказчика — сплошной и ста-тистический контроль качества.

**1.6. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103.**

**1.7. Выборку отбирают методом случайного отбора по ГОСТ 18321 пропорционально сортам изделий в партии.**

Если расчеты за поставку продукции ведутся с учетом разме-ров изделий, дополнительно должна соблюдаться и пропорциональ-ность изделий в выборке по размерам.

**1.8. По результатам контроля выборки принимают одно из сле-дующих решений относительно всей контролируемой партии:**

принимается;

возвращается на исправление дефектов в подсортировку;

бракуется.

## **2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ**

**2.1. Для определения плана статистического контроля в соот-ветствии с объемом представленной партии и приемочным уров-нем дефектности устанавливают объем выборки, уровень контро-ля, приемочные числа.**

Приемочный уровень дефектности устанавливают по согласо-ванию между изготовителем и представительством заказчика в соответствии с приложением 1.

2.2. Предусматривают два вида контроля: нормальный и усиленный и четыре уровня контроля: три общих — I, II, III и один специальный.

Уровень контроля I следует применять при контроле партий нательного и постельного белья, перчаток и рукавиц, изделий текстильной галантереи.

Уровень контроля II следует применять при контроле партий изделий шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой групп из хлопчатобумажных тканей, форменных рубашек, блузок, специальной одежды.

Уровень контроля III следует применять при контроле партий изделий шинельно-пальтовой, костюмно-платьевой групп из шерстяных тканей, погон, погончиков, петлиц, головных уборов, защитной одежды, меховых изделий.

Специальный уровень контроля следует применять при инспекционном и разрушающем контроле.

2.3. В зависимости от объема предъявленной партии и уровня контроля устанавливают объем выборки по табл. 1.

Таблица 1

Объем партии	Объем выборки для степени контроля			
	I	II	III	специальной
От 16 до 25	3	5	8	5
» 26 » 90	5	13	20	
» 91 » 150	8	20	32	
» 151 » 280	13	32	50	
» 281 » 500	20	50	80	
» 501 » 1200	32	80	125	
» 1201 » 3200	50	125	200	
» 3201 » 10000	80	200	315	
» 10001 » 35000	125	315	500	
» 35001 » 150000	200	500	800	

Примечание. При объемах партии до 16 ед. применяют сплошной вид контроля.

2.4. Приемочные числа устанавливают для двух видов контролируемых признаков изделий:

Сп — приемочное число для изделий, переведенных во 2-й сорт;

Св — приемочное число для изделий, возвращенных на исправление.

2.5. Приемочные числа в зависимости от объема выборки и приемочного уровня дефектности определяют по табл. 2 и 3.

Таблица 2

## Нормальный контроль

Объ- ем вы- борки	Приемочные числа при приемочном уровне дефектности, %											
	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	15,0
5							1	0	0	1	1	2
8						1	0	1	1	1	2	3
13					1	0	1	1	1	2	3	5
20				1	0	1	1	1	2	3	5	7
32				0	1	1	1	2	3	5	7	10
50		1	0	1	1	1	2	3	5	7	10	14
80	1	0	1	1	1	2	3	5	7	10	14	21
125	0	1	1	1	2	3	5	7	10	14	21	
200	1	1	1	2	3	5	7	10	14	21		
315	1	1	2	3	5	7	10	14	21			
500	1	2	3	5	7	10	14	21				
800	2	3	5	7	10	14	21					

Таблица 3

## Усиленный контроль

Объ- ем вы- борки	Приемочные числа при приемочном уровне дефектности, %											
	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	15,0
5									0		1	1
8							1	0		1	1	2
13						1	0	1	1	1	2	3
20					1	0	1	1	1	2	3	5
32				1	1	1	1	1	2	3	5	8
50				0	1	1	1	2	3	5	8	12
80		1	0		1	1	2	3	5	8	12	18
125		0			1	2	3	5	8	12	18	
200	0		1	1	2	3	5	8	12	18		
315		1	1	2	3	5	8	12	18			
500		1	2	3	5	8	12	18				
800	1	2	3	5	8	12	18					

Приемочные числа для  $C_p$  и  $C_v$  находят отдельно на пересечении найденной строки и графы, соответствующей приемочному уровню дефектности.

2.6. Если на пересечении графы и строки не указано приемочное число, то следует, двигаясь по направлению, указанному стрелкой, найти первое приемочное число, расположенное под

(над) стрелкой, а объем выборки взять из строки, соответствующей данному приемочному числу.

Для проведения контроля объем выборки выбирают наибольший из найденных. Приемочные числа корректируют в соответствии с окончательно принятыми объемами выборки. Полученные данные плана контроля записывают в инструкционную карту, форма которой приведена в приложении 2.

### 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

3.1. Перед началом контроля партии продукции проверяют:

правильность укомплектования партии изделий по количеству, размерам, сортам и комплектности;

соответствие качественных показателей материалов, из которых изготовлена продукция, требованиям НТД — по анализам и протоколам испытаний;

правильность маркировки, упаковки и укладки партии;

правильность заполнения сопроводительных документов на партию.

3.2. Каждое изделие в выборке или партии проверяют на соответствие требованиям НТД и правильность установленного ОТК сорта.

3.3. Партию продукции принимают, если количество переведенных во 2-й сорт и возвращенных на исправление изделий в выборке равно или меньше соответствующих приемочных чисел и если суммарное количество изделий в партии, предъявленных 2-м сортом и переведенных во 2-й сорт с учетом пересчета на всю партию, не превышает процента, установленного по согласованию между поставщиком и заказчиком. При этом в выборке не должно быть обнаружено ни одного изделия, подлежащего переводу в забракованные.

3.4. Партия продукции приемке не подлежит и возвращается предприятию на исправление и подсортировку, если количество изделий, возвращенных на исправление или переведенных во 2-й сорт, в выборке больше соответствующих приемочных чисел или суммарное количество изделий в партии, предъявленных 2-м сортом и переведенных во 2-й сорт, больше установленного процента или обнаружено хотя бы одно изделие, подлежащее переводу в забракованные.

3.5. Количество изделий в партии, переведенных во 2-й сорт, определяют перерасчетом результатов контроля выборки на всю партию согласно приложению 3.

По согласованию с заказчиком допускается не производить пересчет результатов контроля на всю партию.

3.6. Возвращенную партию продукции после устранения дефектов и повторной проверки ОТК предприятия предъявляют представительству заказчика для повторного контроля.

3.7. Нормальный контроль является основным видом статистического контроля. Если в ходе нормального контроля две из пяти последовательных партий не будут приняты, переходят к усиленному контролю.

Если в ходе усиленного контроля две из пяти последовательных партий не будут приняты или если десять очередных партий принимаются по условиям усиленного контроля, статистический контроль приостанавливают, переходят к сплошному контролю и принимают меры для улучшения качества продукции.

Если по результатам принятых мер пять последовательных партий при усиленном контроле будут приняты, переходят от сплошного контроля к нормальному статистическому контролю.

3.8. Пример применения стандарта приведен в приложении 4.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Обязательное

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМОЧНОГО УРОВНЯ ДЕФЕКТНОСТИ

1. Приемочные уровни дефектности определяются на основании анализа сведений о качестве принятой представительством заказчика продукции за год работы, предшествующей году внедрения настоящего стандарта.

2. За приемочные уровни дефектности принимают значения средних уровней дефектности (0,10; 0,15; 0,25; 0,40; 0,65; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,5; 10,0; 15,0), близкие к рассчитанным значениям, но не превышающие их.

Приемочные уровни дефектности при необходимости корректируют.

2.1. Средние уровни дефектности ( $\bar{q}$ ) на предприятии вычисляют по формуле

$$\bar{q} = \frac{\sum_{i=1}^m q_i \cdot N_i}{\sum_{i=1}^m N_i}, \quad (1)$$

где  $q_i$  — дефектные изделия в  $i$ -й выборке, % (переведено во 2-й сорт, возвращено на исправление);

$N_i$  — объем  $i$ -й партии продукции;

$i = 1, 2, \dots, m$  — количество принятых партий продукции.

Дефектные изделия в выборке ( $q_i$ ) вычисляют по формуле

$$q_i = \frac{Z_i}{n_i} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $Z_i$  — количество дефектных изделий в  $i$ -й выборке;  
 $n_i$  — объем  $i$ -й выборки.

Примечание. Уровни дефектности изделий, отгружаемых «под марку предприятия», не должны превышать значения, полученного по результатам последнего инспекционного контроля.

Вычисления среднего уровня дефектности проводят по табл. 4 отдельно по каждому виду продукции.

Таблица 4

Дата	Объ- ем пар- тии $N$	Объ- ем вы- бор- ки $n$	Переведено по 2-й сорт			Возвращено на исправление		
			$Z_n$	$q_n = \frac{Z_n}{n} \cdot 100\%$	$q_n \cdot N$	$Z_n$	$q_n = \frac{Z_n}{n} \cdot 100\%$	$q_n \cdot N$
5.04	1000	125	2	1,6	1600	15	12,0	12000
7.04	1500	125	3	2,4	3600	6	4,8	7200
8.04	1000	125	1	0,8	800	5	4,0	4000
10.04	2000	125	5	4,0	8000	7	5,6	11200
11.04	1000	125	2	1,6	1600	6	4,8	4800

$$\Sigma 6500 \quad q_n = \frac{15600}{6500} = 2,4 \quad \Sigma 15600 \quad q_n = \frac{39200}{6500} = 6,0 \quad \Sigma 39200$$

Примечание. При внедрении статистического контроля качества в графе «Объем выборки» указывают фактическое количество проверенных изделий.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

Таблица 5  
Инструкционная карта к акту приемочного контроля качества

Данные контроля	Объем партии N	В том числе изделий по партии		Уро- вень конт- роля	Объ- ем вы- борки n	Примечание уровня дефек- тности для изделий		Примечание числа (количество дефектных изделий в выборке)				Реше- ние о при- еме от- пар- тия	Осо- бые от- мет- ки
		1-го сорта	2-го сорта			перве- дних во 2-й сорт	вовра- щенных на ис- прыве- ние	Нормальный контроль	Усиленный контроль				
								C <sub>0</sub> (Z <sub>α</sub> )	C <sub>α</sub> (Z <sub>β</sub> )	C <sub>0</sub> (Z <sub>α</sub> )	C <sub>α</sub> (Z <sub>β</sub> )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
План Фактические данные Представитель заказчика Представитель ОТК													

Примечания:

- Инструкционная карта предназначена для ведения учета результатов приемочного контроля партий про-  
дукции.
- Фактические данные в графе 4 записывают суммарное количество изделий 2-го сорта, предъявленных и ле-  
реведенных во 2-й сорт.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
*Рекомендуемое*

**ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ,  
ПЕРЕВЕДЕННЫХ ВО 2-Й СОРТ (ИЗ 1-го СОРТА),  
В ВЫБОРКЕ НА ВСЮ ПАРТИЮ**

1. Пересчет количества изделий, переведенных во 2-й сорт в выборке, на всю партию продукции проводят по формуле

$$Z_{\text{пц}} = \frac{Z_{\text{вк}}}{n} \cdot N', \quad (3)$$

где  $Z_{\text{пц}}$  — количество изделий, переведенных во 2-й сорт в предъявленной партии продукции;

$Z_{\text{вк}}$  — количество изделий, переведенных во 2-й сорт в выборке;

$n$  — объем выборки, ед.;

$N'$  — количество изделий 1-го сорта в предъявленной партии продукции.

2. Фактическое количество изделий 2-го сорта во всей партии определяют по формуле

$$V_{\text{пц}} = Z_{\text{пц}} + N'', \quad (4)$$

где  $N''$  — количество изделий 2-го сорта в предъявленной партии продукции.

**Примечание.** По согласованию изготовителя с представительством заказчика допускается пересчет результатов контроля выборки на всю партию проводить по каждому «размеру» (полуобхвату груди) изделий отдельно.

## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

1. На контроль предъявлена партия летних полевых костюмов в количестве 1000 ед. Партия костюмов прошла контроль ОТК предприятия и предъявлена для статистического контроля представительству заказчика в следующей сортности: 1-го сорта — 950 ед.; 2-го сорта — 50 ед.

По итогам работы за год установлены приемочные уровни дефектности для изделий:

переведенных во 2-й сорт —  $q_2 = 1,5\%$ ;

возвращенных на исправление —  $q_3 = 1,0\%$ .

Общее количество изделий 2-го сорта в партии допускается не более 15%.

Вид контроля — нормальный.

Следует определить план контроля.

Согласно п. 2.2 настоящего стандарта определяем, что должен быть применен уровень контроля II.

По табл. 1 и 2 определяем объемы выборок и приемочные числа.

Полученные значения указываем в табл. 6.

Таблица 6

Вид дефектных изделий	Нормальный контроль	
	Объем выборки $n$	Приемочное число
Переведенные во 2-й сорт	80	3
Возвращенные на исправление	80	2

Проводим контроль предъявленной партии. Результаты контроля указываем в табл. 7.

Таблица 7

Вид дефектных изделий	Нормальный контроль	
	Приемочное число	Фактически обнаружено дефектных изделий
Забраковано	—	0
Переведено во 2-й сорт	3	1
Возвращено на исправление	2	2

Полученное количество дефектных изделий не превышает приемочных чисел. Для окончательного решения о приеме партии пересчитываем количество переведенных во 2-й сорт изделий в выборке на всю предъявленную партию согласно приложению 3

$$Z_{\text{пн}} = \frac{1}{80} \times 950 = 11,9.$$

Полученное число не превышает установленного значения по показателю

$$q_n = \frac{11,9 \times 100}{950} = 1,25 < 1,5.$$

Суммарное количество изделий, предъявленных и переведенных во 2-й сорт, составляет 62 ед., что не превышает допускаемое количество изделий 2-го сорта в партии 150 ед.

Учитывая, что по показателю  $q_n$  также нет превышения установленного значения ( $2 < 2,5$ ), партия принимается в предъявленной сортности.

2. На контроль предъявлена указанная в п. 1 партия летних полевых костюмов в количестве 1000 ед., изготовленная по специальной ростовке. Партия костюмов прошла контроль ОТК предприятия и предъявлена для статистического контроля представительству заказчика в следующей сортности: 1-го сорта — 950 ед. (50-го размера — 500 ед., 54-го размера — 450 ед.), 2-го сорта — 50 ед. (50-го размера — 35 ед., 54-го размера — 15 ед.).

В выборке  $n=80$  ед. представительством заказчика обнаружено: 1-го сорта — 76 ед. (50-го размера — 40 ед., 54-го размера — 36 ед.), 2-го сорта — 4 ед. (50-го размера — 3 ед., 54-го размера — 1 ед.).

При контроле качества из указанного количества изделий 1-го сорта одно изделие 50-го размера представительством заказчика переведено во 2-й сорт.

Полученное количество дефектных изделий (50-го размера — 1 ед.) не превышает приемочных чисел. Для окончательного решения о приеме партии пересчитываем количество переведенных во 2-й сорт изделий в выборке на всю предъявленную партию по каждому размеру отдельно согласно приложению 3 для 50-го размера

$$Z_{\text{ин}} = \frac{1}{80} \times 500 = 6,25.$$

Суммарное количество изделий, предъявленных и переведенных во 2-й сорт согласно п. 2 приложения 3, составит: 50-го размера — 42 ед., 54-го размера — 15 ед., всего 57 ед.

Полученное число не превышает допускаемое количество изделий 2-го сорта в партии — 150 ед. Кроме того, соблюдаются условия по показателям  $q_n$  и  $q_n$ , следовательно, партия принимается в предъявленной сортности.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР Министерством обороны СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ

З. С. Чубарова, канд. техн. наук; В. И. Метелев, канд. техн. наук (руководитель темы); И. И. Прихно; А. В. Некраха; Л. Д. Викторова, канд. техн. наук; Л. В. Метряева; Н. В. Панская

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 735

- 3. Срок первой проверки** — 1994 г.  
**Периодичность проверки** — 5 лет

- 4. ВЗАМЕН** ГОСТ 24782—81

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 4103—82	1.6
ГОСТ 18321—73	1.7

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *В. Н. Кануркина*

Сдано в наб. 19.04.90 Подп. в печ. 02.07.90 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,71 уч.-изд. л.  
Тир. 8000

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123567, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1848